



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT19-063162

2. 의뢰자

○ 업체명 : 인토세라믹(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316

3. 시험기간 : 2019년 05월 27일 ~ 2019년 05월 31일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 세면기불(L-114)

6. 시험방법

(1) KS L 1551 : 2014

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다.				

2019년 05월 31일

한국건설생활환경시험연구원




인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5120

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)



# 시험성적서

성적서번호 : CT19-063162

## 7. 시험결과

### 1) 세면기불(L-114)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
겉모양:있어서는 안 될 결점(도기면-세척면 및 겉보기면)	-	(1)	적합	-
겉모양:있어서는 안 될 결점(도기면-기타)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-기포, 색점)	-	(1)	집합 결점 없음, 2종류 합계 2개	-
겉모양:결점(세척면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	집합 결점 없음, 3종류 합계 0개	-
겉모양:결점(세척면-중간 볼록)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-중간 얼룩)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-유약 벗겨짐)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-무광택)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-갈라짐)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-흠집)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-유파)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(세척면-유약 물림)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-기포, 색점)	-	(1)	집합 결점 없음, 2종류 합계 0개	-
겉모양:결점(겉보기면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	집합 결점 없음, 3종류 합계 0개	-
겉모양:결점(겉보기면-중간 볼록)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-중간 얼룩)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-유약 벗겨짐)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-무광택)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-갈라짐)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-흠집)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-유파)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(겉보기면-유약 물림)	-	(1)	적합	-
겉모양:결점(뒤틀림)	-	(1)	적합	-
내금형성	-	(1)	적합	-
내균열성	-	(1)	적합	-
잉크 침투도	mm	(1)	1	-

— 이 하 여 백 —

