



시험성적서

재 발 급(R1)

일 자 : 2016.12.15

1. 성적서 번호 : CT16-127213

2. 의뢰자

○ 업체명 : 인토세라믹(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316

3. 시험기간 : 2016년 11월 11일 ~ 2016년 12월 15일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 위생도기[세면기, L-331-1)

6. 시험방법

(1) KS L 1551 : 2014

7. 시험결과

1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
잉크침투도	mm	(1)	1	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
균열시험	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
내급랭성	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.

--- 이 하 여 백 ---

확인	작성 자 명	허보람	기술책임자 성명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

2016년 12월 15일

한국건설생활환경시험연구원




인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125

총 1페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(4)





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT16-127214

2. 의뢰자

○ 업체명 : 인토세라믹(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316

3. 시험기간 : 2016년 11월 11일 ~ 2016년 12월 15일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 위생도기[세면기, L-332]

6. 시험방법

(1) KS L 1551 : 2014

7. 시험결과

1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
잉크침투도	mm	(1)	1	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
균열시험	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
내급랭성	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.

--- 이 하 여 백 ---

확인	작성자 성명	허보람	기술책임자 성명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				




2016년 12월 15일

한국건설생활환경시험연구원장



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125





시험성적서

재 발 급(R1)

일 자 : 2016.12.15

1. 성적서 번호 : CT16-127215

2. 의뢰자

○ 업체명 : 인토세라믹(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316

3. 시험기간 : 2016년 11월 11일 ~ 2016년 12월 15일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 위생도기[세면기, L-332-1)

6. 시험방법

(1) KS L 1551 : 2014

7. 시험결과

1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
잉크침투도	mm	(1)	1	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
균열시험	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
내급랭성	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.

— 이 하 여 백 —

확인	작성자 성명	허보람	기술책임자 성명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				


2016년 12월 15일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125





시험성적서

1. 성적서번호 : CT17-061371

2. 의뢰자

○ 업체명 : 인토세라믹(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316

3. 시험기간 : 2017년 05월 23일 ~ 2017년 06월 08일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 위생도기(세면기, L-333-1)

6. 시험방법

(1) KS L 1551 : 2014

7. 시험결과

1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
잉크침투도	mm	(1)	1	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
균열시험	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
내급랭성	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.

— 이 하 여 백 —

확인	작성자 성명	허보람	기술책임자 성명	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				


2017년 06월 08일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT17-061374
2. 의뢰자
 - 업체명 : 인토세라믹(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316
3. 시험기간 : 2017년 05월 23일 ~ 2017년 06월 08일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 위생도기(세면기, L-334-1)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551 : 2014
7. 시험결과

1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
잉크침투도	mm	(1)	1	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
균열시험	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.
내급랭성	-	(1)	이상없음	(25 ± 2) °C, (50 ± 10) % R.H.

— 이 하 여 백 —

확인	작성자 성명	허보람	기술책임자 성명	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

2017년 06월 08일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125

