



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-117554
2. 의뢰자
 - 업체명 : 인토세라믹(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로 316
3. 시험기간 : 2018년 11월 07일 ~ 2018년 11월 16일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 세면기볼(L-108)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551 : 2014

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	황석호
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2018년 11월 16일

한국건설생활환경시험연구원





인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5120

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)



COPY 복사본

시험성적서

성적서번호 : CT18-117554

7. 시험결과

1) 세면기불(L-108)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
겉모양:있어서는 안 될 결점(도기면-세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-
겉모양:있어서는 안 될 결점(도기면-기타)	-	(1)	이상없음	-
겉모양:결점(세척면-기포, 색점)	-	(1)	집합 결점 없음, 2종류 합계 0개	-
겉모양:결점(세척면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	집합 결점 없음, 3종류 합계 1개	-
겉모양:결점(세척면-중간 볼록)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-중간 얼룩)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-유약 벗겨짐)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-무광택)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-갈라짐)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-흠집)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-유파)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(세척면-유약 물림)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-기포, 색점)	-	(1)	집합 결점 없음, 2종류 합계 0개	-
겉모양:결점(겉보기면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	집합 결점 없음, 3종류 합계 2개	-
겉모양:결점(겉보기면-중간 볼록)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-중간 얼룩)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-유약 벗겨짐)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-무광택)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-갈라짐)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-흠집)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-유파)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(겉보기면-유약 물림)	-	(1)	없음	-
겉모양:결점(뒤틀림)	-	(1)	이상없음	-
내급행성	-	(1)	이상없음	-
내균열성	-	(1)	이상없음	-
잉크 침투도	mm	(1)	1	-

— 이 하 여 백 —

